



OGGETTO: OGGETTO: SP 108 "DI VASCON". DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. REVISIONE DEI LIMITI DI VELOCITÀ LUNGO UN TRATTO EXTRAURBANO DELLA MEDESIMA SP, DALL'INTERSEZIONE CON LA SP 57 ALL'INTERSEZIONE CON LA SP 102, NEI COMUNI DI SPRESIANO, CARBONERA E VILLORBA.

ORDINANZA IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Preso atto della modifica dei centri abitati del territorio Comunale di Spresiano, comunicata in data 29/03/2019, che ha reso extra urbano il tratto della SP 108, verso l'innesto con la SP 57;

Riscontrate alcune difformità dei limiti di velocità preesistenti, nel tratto extraurbano compreso tra l'intersezione con la SP 57 e l'intersezione con la SP 102;

Considerata la necessità, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, di dover disciplinare gli stessi mediante la revisione dei limiti di velocità esistenti, viste le caratteristiche tecniche e geometriche delle strade in oggetto, con particolare riferimento alla quantità e alle dimensioni dei veicoli che le percorrono, anche sulla base dei rilievi del traffico effettuati;

Considerato altresì che la SP 108, nel tratto oggetto della presente, si sviluppa interamente in ambito extraurbano e attualmente la velocità varia tra i 70 Km/h e 50 Km/h;

Visto che sempre la SP 108, su entrambi i lati del tratto stradale in arrivo alla rotatoria con Via Monte Pelmo, ha una pronunciata sinuosità oltre che, nel lato nord, sono presenti una intersezione con viabilità secondaria e un attraversamento pedonale che in base a quanto rilevato può essere disciplinata con un limite di 60 Km/h;

Attestata la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 5 e 6 del vigente Codice della Strada;

ORDINA

l'istituzione della seguente segnaletica stradale, lungo il tratto extraurbano della SP 108 "Di Vascon" compreso tra l'intersezione con la SP 57 e l'intersezione con la SP 102 nei Comuni di Spresiano, Carbonera e Villorba:

DIREZIONE DA NORD VERSO SUD

- Limite massimo di velocità di 70 km/h (Fig. II 50 Art. 116 C.d.S.) dall'intersezione con la SP 57 (km 0+000) al km 0+950;
- Limite massimo di velocità di 60 km/h (Fig. II 50 Art. 116 C.d.S.) dal km 0+950 al km 1+145 (100 metri prima della fascia d'arresto dell'intersezione in rotatoria con la strada comunale Via Monte Pelmo);
- Limite massimo di velocità di 50 km/h (Fig. II 50 Art. 116 C.d.S.) e divieto di sorpasso dal km 1+145 (100 metri prima della fascia d'arresto dell'intersezione in rotatoria con la strada comunale Via Monte Pelmo) al km 1+365 (in uscita dell'intersezione in rotatoria con la strada comunale Via Monte Pelmo);
- Limite massimo di velocità di 60 km/h dal km 1+365 (in uscita dell'intersezione in rotatoria con la strada comunale Via M.Pelmo) al km 1+545;
- Limite massimo di velocità di 70 km/h (Fig. II 50 Art. 116 C.d.S.) dal km 1+545 al km 3+395 (100 metri prima della fascia d'arresto dell'intersezione in rotatoria con la SP 102);
- Limite massimo di velocità di 50 km/h (Fig. II 50 Art. 116 C.d.S.) e divieto di sorpasso dal km 3+395 (100 metri prima della fascia d'arresto dell'intersezione in rotatoria con la SP 102) al km 3+495 (corrispondente alla fascia d'arresto dell'intersezione in rotatoria con la SP 102).

DIREZIONE DA SUD VERSO NORD

- Limite massimo di velocità di 70 km/h (Fig. II 50 Art. 116 C.d.S.) dal km 3+495 (in uscita dell'intersezione in rotatoria con la SP 102) al Km 1+545;
- Limite massimo di velocità di 60 km/h (Fig. II 50 Art. 116 C.d.S.) e divieto di sorpasso dal km 1+545 al km 1+465 (100 metri prima della fascia d'arresto dell'intersezione in rotatoria con la strada comunale Via Monte Pelmo);
- Limite massimo di velocità di 50 km/h (Fig. II 50 Art. 116 C.d.S.) e divieto di sorpasso dal km 1+465 (100 metri prima della fascia d'arresto dell'intersezione in rotatoria con la strada comunale Via Monte Pelmo) al km 1+245 (in uscita dell'intersezione in rotatoria con la strada comunale Via Monte Pelmo);
- Limite massimo di velocità di 60 km/h (Fig. II 50 Art. 116 C.d.S.) dal km 1+245 (in uscita dell'intersezione in rotatoria con la strada comunale Via Monte Pelmo) al km 0+950;
- Limite massimo di velocità di 70 km/h (Fig. II 50 Art. 116 C.d.S.) dal km 0+950 al km 0+080;
- Limite massimo di velocità di 50 km/h (Fig. II 50 Art. 116 C.d.S.) dal km 0+080 all'intersezione con la SP 57 (corrispondente al km 0+000).

Tale provvedimento decorrerà dal giorno 27/05/2025 a tempo indeterminato.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali che sono da porre a cura e spese di questa Provincia ed è resa nota altresì mediante pubblicazione all'Albo della Provincia di Treviso e dei Comuni di Spresiano, Carbonera e Villorba.

Il personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente codice della strada, è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento e ammesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con le modalità di cui alla vigente normativa.

IL FIRMATARIO

Dott. PAVAN ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Settore: Viabilità - U.O. Patrimonio Stradale

Dirigente: Arch Antonio Pavan

Responsabile del Procedimento: Geom. Federico Fuser

Responsabile dell'istruttoria - Ufficio Qualità Patrimonio Stradale: Geom. ORTOLAN ROBERTO

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso - P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Tel. +39 0422 6565 - manutenzionestrade@provincia.treviso.it

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it - www.provincia.treviso.it

Avvertenza

Per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata:

-la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93;

-il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



Settore: Viabilità - U.O. Patrimonio Stradale

Dirigente: Arch Antonio Pavan

Responsabile del Procedimento: Geom. Federico Fuser

Responsabile dell'istruttoria - Ufficio Qualità Patrimonio Stradale: Geom. ORTOLAN ROBERTO

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso - P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Tel. +39 0422 6565 - manutenzionestrade@provincia.treviso.it

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it - www.provincia.treviso.it

Avvertenza

Per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata:

- la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93;
- il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.