


	Limite proprietà
	Limite impianto
	Punto con quota in m s.l.m. da rilievo topografico
	Punto con quota in m s.l.m. da Carta Tecnica Regionale
	Punto di accesso
	Scarpete
	Ricinzione
	Punti di illuminazione esterna
	Pavimentazioni in calcestruzzo
	Dosso di contenimento
	Aree verdi e prati
	Area coperta
	Edifici
	Parcheggio mezzi e autoveicoli
	Alberi
	Arbusti
	Barriera antirumore

	Tubazione interrotta
	Pozzetto con cadiola
	Canale grigliato
	Vasche a tenuta
	Sedimentatore - Dissolcatore
	Pozzetto di controllo
	Pozzetto di rilancio/ricircolo

	Punto di allacciamento acque
	Tubazione interrata
	Tubazione esterna
	Pozzetto di raccordo
	Irrigatore
	Area oggetto di bagnatura



- A1** Zona A1 - Stoccaggio rifiuti inertili in entrata
- B** Zona B - Lavorazione, selezione e cernita rifiuti inertili, deposito materiale lavorato in attesa delle verifiche e stoccaggio di rifiuti non oggetto di recupero di materia prima
- C** Zona C - Stoccaggio rifiuti esitati dal Recupero dei rifiuti inertili
- E** Zona E - Deposito Materiale Prime Secondarie prodotte
- Viabilità per i conferimenti
-  Conferimento in entrata - Attività di recupero rifiuti inertili
-  Conferimento in uscita materiale prodotto - Attività di recupero rifiuti inertili



SUDDIVISIONE IN STRALCI - Scala 1:1.000

Xrif:2	Immagini:0
File:V\COMPTON S.R.L. - Impiego recupero Attivo - cod. 1000 - SETTORIO 2017/18 - 08 - BL - Gennaio 2009/10 - FINE LAVOR PER PROVINCIA marzo 2010/11 - 03 - VIGITE SPICATO 1.dwg	
Redatto:L.S. - C.N.	Controllato:C.N. Procedura Controllo 2/07 Procedura Controllo 2/07
	Approvato:S.C.